

Datum: 4 februari 2026
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. Fokker
Ons kenmerk:

Geachte heer, mevrouw,

Op 22 december 2025 hebben de fracties van D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over Fokker. Op 15 januari 2026 hebben wij u de beantwoording op deze vragen toegestuurd. In deze beantwoording hebben wij aangegeven dat wij de specifieke vragen voor Fokker aan Fokker zullen voorleggen. Inmiddels hebben wij de beantwoording ontvangen. De letterlijke beantwoording door Fokker sturen wij u met deze brief.

Begeleidend schrijven Fokker

Hieronder sturen wij u ook de letterlijke tekst van het begeleidend schrijven dat Fokker bij de beantwoording ons heeft gestuurd:

"Bij deze de beantwoording van de vragen van de raad.

Mochten er nog aanvullende vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag.

Wellicht is er ruimte in de vergadering om aan te geven dat wij het ten zeerste betreuren dat dit incident heeft plaatsgevonden; Fokker hecht er waarde aan om binnen de grenzen van de wettelijke eisen te opereren en stelt ook alles in het werk om dit blijvend te kunnen doen. Dit heeft helaas een incident niet kunnen voorkomen. Voor Fokker Hoogeveen was het de eerste keer dat we een dergelijk incident hebben gehad. De insteek van Fokker is om op een open en eerlijke manier over het incident en de oorzaak ervan te communiceren met de overheid. Dat hebben wij het afgelopen jaar in onze ogen dan ook gedaan. Wij beseffen ons terdege dat Chroom VI een kankerverwekkende stof is, en stelen dan ook alles wat binnen ons vermogen ligt in het werk, om het gebruik er van en derhalve ook de emissie, tot een minimum te beperken. In goed overleg met de omgevingsdienst en de gemeente Hoogeveen, hebben we diverse aanvullende maatregelen genomen, waarmee wij er van uit kunnen gaan dat een soortgelijk incident niet meer voor kan komen."

Beantwoording vragen

De vragen luiden als volgt (cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

10. Vragen voor Fokker:

Onderstaande antwoorden zijn door Fokker aangeleverd op 21 januari 2026.

- a)** *Hoe oud waren de betrokken installaties van Fokker ten tijde van het incident? Wanneer zijn deze voor het laatst gekeurd? Is er een schema van preventief onderhoud en wordt dat schema gevolgd?*

"De betreffende badenlijn is in 1992 in gebruik genomen. De besturingskast, waarin de falende relais zich bevond, is dateert van 2016. Er is een preventief inspectie en onderhoudsregime die opgevolgd wordt. Het inspectieplan wordt maandelijks uitgevoerd. Het onderhoudsregime vindt, afhankelijk van het onderdeel, jaarlijks of twee-jaarlijks plaats. Het gefaalde relais maakte geen onderdeel uit van een onderhouds regime. Na het voorval zijn alle relais van soortgelijke installatie vervangen en opgenomen in een periodiek schema om te vervangen."

- b)** *Op welk exact tijdstip heeft Fokker vastgesteld dat sprake was van een lozing van chroom-6 en op welk tijdstip is hiervan melding gedaan bij de bevoegde instanties?*

"Om 6:10 uur kwam de operator op de locatie en zag dat de alarmwaarden van de zuiveringsinstallatie op rood stond en de badenlijn overstroomde richting de waterzuivering. Hij heeft op dat moment eerst alle pompen uitgezet, zodat de lozing richting het riool stopte (6:20 gereed) en is vervolgens gaan opruimen. De operator heeft om 7:40 een melding gedaan richting de milieu afdeling van Fokker. Deze afdeling heeft een aantal gegevens intern opgevraagd tbv de melding richting bevoegd gezag. Om 7:56 is getracht telefonisch contact op te nemen met bevoegd gezag van Fokker Hoogeveen, zijnde Omgevingsdienst Drenthe (OD); en om 10:25 nogmaals. Uiteindelijk is het gelukt om om 10:55 contact te krijgen. Om 11:05 is ook het waterschap gebeld om melding te doen van de waterstroom met verontreiniging richting de waterzuivering Echten. Om 11:20 is wederom telefonisch contact geweest met het Waterschap en aansluitend met de RWZI. In de loop van de middag is telefonisch contact opgenomen met de vergunningverlener van de gemeente Hoogeveen, op verzoek van de OD. Daarna is door Fokker een schriftelijke melding van een ongewoon voorval opgesteld, welke is om 16:57 per mail verstuurd naar de contactpersonen van de OD, gemeente Hoogeveen en het Waterschap."

- c)** *Aan welke instanties heeft Fokker melding gedaan en op welke wijze?*

"Zie hierboven"

- d)** *Welke informatie heeft Fokker bij de eerste melding verstrekt over aard, hoeveelheid en duur van de lozing? Is deze informatie later aangevuld of gecorrigeerd?*

"Fokker heeft een "melding ongewoon voorval" via het daarvoor bestemde formulier verstuurd aan alle betrokken overheden. De hoeveelheid is op dat moment nog niet bekend. Gemeld wordt dat er water uit een behandel bad, met een concentratie van 3,5 g/l chroom, richting de zuivering is gestroomd. Eerder die dag is richting het waterschap een schatting afgegeven van 3,5 kg chroom VI richting het riool. Ook is aangegeven dat het water richting de RWZI van Echten loopt en dat de beheerder van de zuiveringsinstallatie hiervan in de ochtend op de hoogte is gebracht.

Deze informatie is later aangevuld met een uitgebreid onderzoek van Fokker over de oorzaak van het incident en een tijdslijn met nauwkeurige bepaling van de hoeveelheid die richting het riool is gestroomd. Dit bleek uiteindelijk 1,37 kg Chroom te zijn."

e) *Welke concrete maatregelen zijn sinds het incident door Fokker genomen om herhaling te voorkomen? Op welke data zijn deze maatregelen gerealiseerd en hoe wordt dit gemonitord?*

"Directe maatregelen:

- Bij ontdekking van de overstroming richting riool zijn alle pompen gestopt. Vanaf dat moment (6.20 uur) is er geen vervuild water meer richting riool gegaan,
- Alle relais van de hele badenlijn zijn preventief vervangen en deze worden nu ook periodiek, preventief vervangen.

Aanvullende maatregelen (december 2024 gerealiseerd):

- Aanbrengen van extra proces beveiliging
 - Op ieder bad is een extra beveiliging aangebracht; Deze zorgt ervoor dat alle pompen worden uitgeschakeld bij een hoog niveau, zodat geen water meer richting de interne zuivering, of richting het riool stroomt.
 - Op de zuiveringsinstallatie is een extra beveiliging aangebracht; deze zorgt ervoor alle waterpompen worden uitgezet indien de meetwaarden afwijken.
 - Bovengenoemde pompen kunnen alleen met tussenkomst van een medewerker weer opnieuw worden ingeschakeld.

De realisatie van deze maatregelen zijn schriftelijk gemeld per email op 25-1-2025 aan de Omgevingsdienst Drenthe. Op 9 oktober 2025 heeft bevoegd gezag een controle uitgevoerd en geconstateerd dat de genoemde maatregelen zijn genomen. Dit is bevestigd middels een brief van de OD dd 14 oktober 2025."

f) *Welke onderzoeken/controles bij Fokker zijn naar aanleiding van het incident uitgevoerd of gepland? Door welke instantie(s)?*

"Fokker heeft een intern expert team ingesteld om een root cause analyse uit te voeren."

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Mike Hacking
Gemeentesecretaris

Martijn Breukelman
burgemeester